

手動鑽床

Manual Drilling Machine




操作影片
Operating Video

► HD-14

► HD-340

► HD-14I



變頻無段變速
Various Speed
with Inverter

★ 外觀尺寸請參考 P.20 / 21
Appearance Dimensions Please View Page 20 / 21.

規格 Specifications		型號 Model	
主軸型式 Spindle Type	進刀方式 Stroke	手動 Manual	
		手動 Manual	
工作能力 Working Ability	主軸斜度 Inside Spindle 鼻端斜度 For Chuck	中碳鋼 Steel (S45C)	
		3-16	
馬達 Motor	主軸轉速 (段數) Spindle Speed RPM (Steps)	100	
		100	
主軸轉速 (段數) Spindle Speed RPM (Steps)	50HZ 60HZ	1HP-4P	
		1HP-4P	
重量 Weight (kg)	400-2700	91	
		94	
主軸轉速 (段數) Spindle Speed RPM (Steps)	50HZ 60HZ	160-1342 (9)	
		190-1610 (9)	
重量 Weight (kg)	400-2700	91	
		94	

1. 實際工作能力與刀具銳利度、潤滑及冷卻有密切關係。
2. 特殊材質、尺寸須配合特製轉速。
1. The practical working abilities are very related to sharpness on drill bit, good lubrication and suitable cooling.
2. Customized spindle speed might be required for particular materials or drilling sizes.