

# Z軸設定器附錶型

Z AXIAL PRESET GAUGE (INDICATOR TYPE)



LI-HSUN

www.lihsun.com

## ZIP-50/50A

型 Z AXIAL PRESET GAUGE (INDICATOR TYPE)

專利在案 (PATENT REGISTERED)



ZIP-50



ZIP-50A

## ZOV-50

型



ZOV-50

### ● 產品資訊：

1. 在電腦銑床/車床上設定刀長用。
2. 設計高度:  $50 \pm 0.005\text{mm}$ 。
3. 量側面大，操作容易。
4. 彈簧力較小，可避免小銑刀或鑽頭斷裂。
5. 用研磨過的平行版即可簡單設定。
6. ZIP-50A：平行精度及各方面使用靈敏、精度更好。

### FEATURES

1. For setting tool length on machining centers / lathe centers.
2. Setting height :  $50 \pm 0.005\text{mm}$
3. Large measuring surface and easy to operate.
4. Low spring force to avoid breakage of small end mill and drill.
5. Easy to be calibrated by a ground parallel or gauge block.
6. ZIP-50A : Better parallelism, sensitivity, and precision for use.

單位/Unit:mm

ORDER NO.	TYPE	HEIGHT	G.W. WEIGHT kgs	包裝尺寸 L x W x H
08420551	ZIP-50	$50^{+0.008}_{-0}$	1.08kgs	110 x 100 x 80
08420552	ZOV-50	$50^{+0.008}_{-0}$	1.66kgs	180 x 100 x 70
08420553	ZIP-50A	$50^{+0.005}_{-0}$	1.22kgs	110 x 100 x 80

