


自動鑽床 (空油壓)


Automatic Drilling Machine (Pneumatic)



操作影片
Operating Video




► HD-PAM520L



► HD-PAM520

A : 退屑多段進刀 Multiple Step
B : 單段進刀 Single Step
C : 二段進刀 Two Step



規格 Specifications		型號 Model	
進刀方式 Stroke		HD-PAM520	HD-PAM520L
主軸型式 Spindle Type	主軸斜 Inside Spindle 鼻端斜 For Chuck	自動 (空油壓式) Automatic (Pneumatic)	自動 (空油壓式) Automatic (Pneumatic)
工作能力 Working Ability	中碳鋼 Steel (S45C)	MT2	MT3
主軸行程 Spindle Travel (mm)	3-12	JT6	JT6
	93		3-12
馬達 Motor		1HP-4P	1HP-4P
主軸轉速 (段數) Spindle Speed RPM (Steps)	50HZ	480-2300 (4)	190-1850 (9)
	60HZ	550-2700 (4)	230-2380 (9)
重量 Weight (kg)		121	209

- 實際工作能力與刀具銳利度、潤滑及冷卻有密切關係。
- 特殊材質、尺寸須配合特製轉速。
- The practical working abilities are very related to sharpness on drill bit, good lubrication and suitable cooling.
- Customized spindle speed might be required for particular materials or drilling sizes.

★ 外觀尺寸請參考 P.22

Appearance Dimensions Please View Page 22.